模 块 表

| 职业种) | <u>'</u> (| エ | 数控机床维修工 | | | 等级 | | ļ | 四级 | | |
|------|------------|----|------------------|-----|-------------------|---------------------|------|------|-----|------|-----|
| 职业化 | 代码 | | | | | | | | | | |
| 模块 | 项 | 项 | 目名称 | 单 | 单元内容 | | 鉴定 | 抽选 | 配 | 时 | 准 |
| 名称 | 目 | | | 元 | | | 方式 | 方法 | 分 | 限 | 备 |
| | 序 | | | 编 | | | | | | (分 | 时 |
| | 号 | | | 号 | | | | | |) | 限 |
| 专 | 1 | 数 | 控机床 | 1 | 装配和连接一般数控机床电 | 已气控制 | 操作 | 必考 | 35 | 90 | 30 |
| 项 | | 电 | 气控制 | | 系统 | | | | | | |
| 技 | | 系 | 统的调 | 2 | 数控机床供电与辅助强电控 | 数控机床供电与辅助强电控制的调试与维修 | | | | | |
| 能 | | 试 | 与维修 | | 试与维修 | | | | | | |
| | | | | 3 | 一般数控机床数控系统 PLO | 输入输 | | | | | |
| | | | | | 出控制的调试与维修 | | | | | | |
| | | | 4 数控系统的伺服系统与位置检测 | | | | | | | ļ | |
| | | | | | 置 | | | | | | |
| | | | | 5 | 一般数控系统的简单调试与 | i维修 | | | | | |
| | 2 | | 控机床 | 1 | 主轴部件的测量与维护 | | 操作 | 必考 | 35 | 90 | 30 |
| | | l | 能部件 | 2 | | 1 | | | | | |
| | | 的 | 调整与 修 | 2 | (大) (4) | | | | | | |
| | | 严 | ! > | 3 | 典型数控车床刀架与斗笠刀 | J库的维 | | | | | |
| | | | | | 护与维修 | | | | | | |
| | | | | 4 | 一般数控机床功能部件的液 | 、、气、电 | | | | | |
| | | | | | 控制的维护与维修 | | | | | | |
| | 3 | | 控机床 机调试 | 1 | 数控机床的安装与调试 | | 操作 | 必考 | 30 | 60 | 30 |
| | | | 维修 | 2 | 简单测量数控机床基本几何 | 「精度、 | | | | | |
| | | | | | 定位精度和反向间隙 | | | | | | |
| | | | | 3 | 数控机床的维修与维护 | | | | | | |
| | | | | | <u> </u> | | | | 100 | 0.40 | 00 |
| | | | | | 计 | | | | 100 | 240 | 90 |
| 备注 | [] 原 | 三二 | 个项目(| 熯块) | 均配 100 分。现将第一、二个工 | 项目各折的 | 算为35 | 分,第三 | 三个项 | 目折算 | 为30 |
| | 分 | • | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

细目表

| 职业(工种) | | | 数控机床维修工 | 等级 | 四级 | | |
|--------|------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------|----|--|
| 耳 | 只业代码 | 冯 | | - | | | |
| 1 | 代 码 | 3 | 名 称 | 重要 | | | |
| 项 | 单 | 细 | | | | 系数 | |
| 目 | 元 | 目 | | | | | |
| 1 | | | 数控机床电气控制系统的调试与 | i维修 | | 9 | |
| 1 | 1 | | 装配和连接一般数控机床电气控 | 制系统 | | 9 | |
| 1 | 1 | 1 | 能够读懂数控车床、铣床电气原 | 理图中的 | 电气连接。 | 5 | |
| 1 | 1 | 2 | 能够识别数控系统各功能模块的 | J接口 | | 9 | |
| 1 | 2 | | 数控机床供电与辅助强电控制的 |]调试与维 | 修 | 5 | |
| 1 | 2 | 1 | 能够读懂数控机床电气原理图中 | 供电与辅 | 助强电控制原理 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 能够识别相关数控报警提示 | | | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 能够利用测量工具检查供电、辅 | 助强电控制 | 削回路状态参数 | 5 | |
| 1 | 2 | 4 | 能够判别并排除供电、辅助强电 | 能够判别并排除供电、辅助强电控制回路中的故障 | | | |
| 1 | 3 | | 一般数控机床数控系统 PLC 输入输出控制的调试与维修 | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 能够读懂基本的数控 PLC 指令和 | 能够读懂基本的数控 PLC 指令和简单的 PLC 程序 | | | |
| 1 | 3 | 2 | 能够通过数控屏幕查找 PLC 输入 | 输出执行 | | 5 | |
| 1 | 3 | 3 | 能够分析 PLC 输入输出开关逻辑 | 状态,查 | 找故障点 | 5 | |
| 1 | 4 | | 数控系统的伺服系统与位置检测 | 装置 | | 5 | |
| 1 | 4 | 1 | 能够对数控系统主轴、进给伺服 | 系统进行 | 维护 | 5 | |
| 1 | 4 | 2 | 能够对数控系统的检测装置进行 | 维护 | | 5 | |
| 1 | 5 | | 一般数控系统的简单调试与维修 | <u> </u> | | 5 | |
| 1 | 5 | 1 | 能够查阅典型数控系统维修手册 | 最基本的 | 维修要求提示 | 5 | |
| 1 | 5 | 2 | 能够操作典型数控系统,利用擦 | 作屏进行 | 操作、编辑参数、诊断故 | 5 | |
| | | | 障和 PLC 状态等工作 | | | | |
| 1 | 5 | 3 | 编制简单的试验调试程序 | | | 5 | |
| 1 | 5 | 4 | 能够读懂超程、回零等最基本数 | (控系统参 | 数 | 5 | |
| 1 | 5 | 5 | 能够处理数控系统失电、回零、 | 超程等报 | 敬言 | 5 | |
| 2 | | | 数控机床功能部件的调试与维修 | ŧ | | 5 | |
| 2 | 1 | | 主轴部件的一般测量 | | | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 能够正确理解主轴部件的构成 | | | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 能够理解主轴的旋转精度并进行 | 测量 | | 5 | |
| 2 | 1 | 3 | 能够对主轴部件进行常规维护 | | | 5 | |

| 2 | 2 | | 进给传动部件的调整和维护 | 5 |
|---|---|---|-----------------------------|---|
| 2 | 2 | 1 | 能够正确理解进给传动的构成并进行常规维护 | 5 |
| 2 | 2 | 2 | 能够安装滚珠丝杠并进行调整 | 5 |
| 2 | 3 | | 典型刀架与斗笠刀库的维护与维修 | 5 |
| 2 | 3 | 1 | 能够识别各种典型刀架与斗笠刀库 | 5 |
| 2 | 3 | 2 | 能够对回轮刀架与斗笠刀库进行维护 | 5 |
| 2 | 3 | 3 | 能够查找和排除刀架与斗笠刀库的常见故障 | 5 |
| 2 | 4 | | 一般数控机床功能部件的液、气、电控制的维护与维修 | 5 |
| 2 | 4 | 1 | 能够操作功能部件控制台 | 5 |
| 2 | 4 | 2 | 能够分析排除功能部件开关控制信号故障与连接故障 | 5 |
| 2 | 4 | 3 | 能够排除液、气传动中的常见故障 | 5 |
| 3 | | | 数控机床整机调试与维修 | 5 |
| 3 | 1 | | 数控机床的安装与调试 | 5 |
| 3 | 1 | 1 | 能够对数控机床进行简单的安装调试 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 能够对常见数控机床进行操作 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | 能编制简单的零件加工程序 | 5 |
| 3 | 2 | | 测量数控机床基本几何精度和定位精度和反向间隙 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | 能够正确使用常用的测量工具 | 5 |
| 3 | 2 | 2 | 能够完成数控机床上一些简单几何精度和定位精度和反向间隙 | 5 |
| | | | 的测量 | |
| 3 | 3 | | 数控机床的维修与维护 | 5 |
| 3 | 3 | 1 | 能够进行数控机床的日常维护工作 | 5 |
| 3 | 3 | 2 | 能够判断数控机床开机以及运行过程中常见的典型故障并予以 | 5 |
| | | | 修复 | |
| 3 | 3 | 3 | 能够判断数控机床的常见故障 | 5 |

试题表

| 职业(工种) | 数控机床维修工 | 等级 | 四级 |
|--------|---------|----|----|
| | | | |

| | 职业 | 代码 | | | | | | | |
|--------|----|-----|----|---|----|----|-----|----|----|
| 项 | 1 | 弋 砰 | 马 | 试题名称 | 配分 | 难度 | 用时 | 抽题 | 鉴定 |
| 目名称 | 项目 | 単元 | 试题 | | | 系数 | (分) | 方式 | 方式 |
| 小小 | 1 | | | 数控机床电气控制系统的调试 与维修 | | | | 抽一 | |
| 数控机床电 | 1 | 1 | | 装配和连接一般数控机床电气控制系统;数控机床供电与辅助强电控制的调试与维修;一般数控机床数控系统 PLC 输入输出控制的调试与维修;数控系统的伺服系统与位置检测装置;一般数控系统的简单调试与维修 | | | | | |
| 气控制系统的 | 1 | 1 | 1 | 数控机床电气控制系统简单调试与故障修复1 1. 检查系统连接 2. 排除系统不能上电故障 3. 修复回零故障 4. 模拟调试刀架选刀程序 | 35 | 5 | 90 | | 操作 |
| 调试与维修 | 1 | 1 | 2 | 数控机床电气控制系统简单调试与故障修复2 1. 检查系统连接 2. 排除上电后出现伺服报警 3. 修复手轮操作故障 4. 模拟调试刀架选刀程序 | 35 | 5 | 90 | | 操作 |
| | 1 | 1 | 3 | 数控机床电气控制系统简单调试与故障修复3 1. 检查系统连接 2. 修复上电后出现急停报警 3. 修复手动进给操作出现故障 4. 模拟调试 NC 加工程序 | 35 | 5 | 90 | | 操作 |
| | 1 | 1 | 4 | 数控机床电气控制系统简单调试与故障修复4 1. 检查系统连接 2. 修复上电后出现急停报警 3. 修复自动操作出现故障 4. 模拟操作动力卡盘与尾架控制程序 | 35 | 5 | 90 | | 操作 |

| 1 | 1 | 5 | 数控机床电气控制系统简单调试与故障修复5 1. 检查系统连接 2. 修复主轴控制故障 3. 修复手轮倍率故障 4. 模拟调试 NC 加工程序 | 35 | 5 | 90 | 操作 |
|---|---|---|--|----|---|----|----|
| 1 | 1 | 6 | 数控机床电气控制系统简单调试与故障修复6 1. 检查系统连接 2. 修复系统上电后出现黑屏 3. 修复主轴倍率故障 4. 模拟操作动力卡盘与尾架控制程序 | 35 | 5 | 90 | 操作 |
| 1 | 1 | 7 | 数控机床电气控制系统简单调试与故障修复7 1. 检查系统连接 2. 修复主轴控制故障 3. 修复方式选择故障 4. 模拟操作动力卡盘与尾架控制程序 | 35 | 5 | 90 | 操作 |
| 1 | 1 | 8 | 数控机床电气控制系统简单调试与故障修复8 1. 检查系统连接 2. 修复伺服报警 3. 修复一组按钮操作出现故障 4. 模拟操作动力卡盘与尾架控制程序 | 35 | 5 | 90 | 操作 |
| 1 | 1 | 9 | 数控机床电气控制系统简单调试与故障修复9 1. 检查系统连接 2. 修复上电后出现急停报警 3. 修复主轴倍率故障 4. 模拟操作斗笠式刀库控制程序 | 35 | 5 | 90 | 操作 |

| 1 | 1 | 10 | 数控机床电气控制系统简单调试与故障修复10 1. 检查系统连接 2. 修复伺服报警 3. 修复进给倍率故障 4. 模拟操作夹具控制程序 | 35 | 5 | 90 | 操作 |
|---|---|----|--|----|---|----|----|
| 1 | 1 | 11 | 数控机床电气控制系统简单调试与故障修复11 1. 检查系统连接 2. 修复手动快速功能 3. 手轮进给故障 4. 模拟操作斗笠式刀库控制程 序 | 35 | 5 | 90 | 操作 |
| 1 | 1 | 12 | 数控机床电气控制系统简单调试与故障修复12 1. 检查系统连接 2. 修复主轴控制故障 3. 手轮轴选故障 4. 模拟操作斗笠式刀库控制程序 | 35 | 5 | 90 | 操作 |
| 1 | 1 | 13 | 数控机床电气控制系统简单调试与故障修复13 1. 检查系统连接 2. 修复急停故障 3. 手动进给故障 4. 模拟操作分度控制程序 | 35 | 5 | 90 | 操作 |
| 1 | 1 | 14 | 数控机床电气控制系统简单调试与故障修复14 1. 检查系统连接 2. 修复方式选择故障 3. 自动运行故障 4. 模拟操作夹具动作控制程序 | 35 | 5 | 90 | 操作 |

| | 1 | 1 | 15 | 数控机床电气控制系统简单调试与故障修复15 1. 检查系统连接 2. 回零故障 3. 手轮倍率故障 | 35 | 5 | 90 | | 操作 |
|--------|---|---|----|---|----|---|----|--------|----|
| | | | | 4. 模拟操作分度控制程序 | | | | | |
| 数 | 2 | | | 数控机床功能部件调试与维修 | | | | | |
| 控机床功能部 | 2 | 1 | | 主轴部件的一般测量和维护; 进给传动部件的调整和维护; 数控机床的典型刀架与刀库的 调整与维护;一般数控机床功 能部件的液、气、电控制的维护 与维修 | | | | 抽一 | |
| 件的 | 2 | 1 | 1 | 一字数控工作台直线导轨安装 与调试 | 35 | 5 | 90 | | 操作 |
| 调整 | 2 | 1 | 2 | 一字数控工作台丝杆安装并调 整 | 35 | 5 | 90 | • | 操作 |
| 与维 | 2 | 1 | 3 | 数控十字工作台修复超程、回零 故障和消除传动系的反向间隙 | 35 | 5 | 90 | | 操作 |
| 修 | 2 | 1 | 4 | 数控十字工作台几何精度测量 与传动系故障的修复 | 35 | 5 | 90 | | 操作 |
| | 2 | 1 | 5 | 数控刀架常见故障维修 1—电 机过热报警 | 35 | 5 | 90 | | 操作 |
| | 2 | 1 | 6 | 数控刀架常见故障维修 2—制动报警 | 35 | 5 | 90 | | 操作 |
| | 2 | 1 | 7 | 数控刀架常见故障维修 3一刀架转位不停 | 35 | 5 | 90 | | 操作 |
| | 2 | 1 | 8 | 数控刀架常见故障维修 4—选 刀出错 | 35 | 5 | 90 | | 操作 |
| | 2 | 1 | 9 | 斗笠式刀库常见故障维修 1 一 选刀故障一刀库不能移动 | 35 | 5 | 90 | | 操作 |
| | 2 | 1 | 10 | 斗 笠 式 刀 库 常 见 故 障 维 修 2选刀故障—打刀机构不动 作 | 35 | 5 | 90 | | 操作 |
| | 2 | 1 | 11 | 伺服系统连接与故障维修 1— 伺服不能启动 | 35 | 5 | 90 | | 操作 |
| | 2 | 1 | 12 | 伺服系统连接与故障维修 2— 上电出现报警 | 35 | 5 | 90 | | 操作 |
| | 2 | 1 | 13 | 主轴部件测量与传动系故障的 修复 | 35 | 5 | 90 | | 操作 |

| 数 | 3 | | | 数控机床整机调试与维修 | | | | 抽一 | |
|------------|---|---|----|---|----|---|----|----|----|
| 控机床整 | 3 | 1 | | 数控机床的安装与调试; 测量数控机床基本几何精 度和定位精度;数控机床 的维修与维护 | | | | | |
| 机调试. | 3 | 1 | 1 | 数控铣床行程开关更换与故障 维修 1修复 Z 轴刹车报警故 障 | 30 | 9 | 60 | | 操作 |
| 与维 | 3 | 1 | 2 | 数控铣床安装水平校正与故障 维修1一修复急停报警故障 | 30 | 9 | 60 | | 操作 |
| 修 | 3 | 1 | 3 | 数控铣床行程开关更换与故障 维修 2修复手动操作无效故 障 | 30 | 9 | 60 | | 操作 |
| | 3 | 1 | 4 | 数控铣床安装水平校正与故障 维修2一修复NC不能上电故障 | 30 | 9 | 60 | | 操作 |
| | 3 | 1 | 5 | 数控铣床安装水平校正与故障 维修3一修复状态信号灯故障 | 30 | 9 | 60 | | 操作 |
| | 3 | 1 | 6 | 数控铣床故障维修—修复伺服 报警 | 30 | 9 | 60 | | 操作 |
| | 3 | 1 | 7 | 数控车床安装水平校正与故障 维修1一修复液压压力与卡盘 夹头动作报警 | 30 | 9 | 60 | | 操作 |
| | 3 | 1 | 8 | 数控车床安装水平校正与故障 维修2一修复主轴不能启动 | 30 | 9 | 60 | | 操作 |
| | 3 | 1 | 9 | 数控车床行程开关更换与故障 维修1一修复尾架顶针动作报 警 | 30 | 9 | 60 | | 操作 |
| | 3 | 1 | 10 | 数控车床行程开关更换与故障 维修 2一修复在进给方式设定 每转给定方式时,无进给故障 | 30 | 9 | 60 | | 操作 |
| | 3 | 1 | 11 | 数控车床故障维修一刀架换刀 报警 | 30 | 9 | 60 | | 操作 |
| | 3 | 1 | 12 | 数控机床定位误差与反向间隙 的消除 | 30 | 9 | 60 | | 操作 |